

INSPECCIÓN URBANA MUNICIPAL DE POLICÍA CENTRO
INFORME DE VISITA TÉCNICA DE CONTROL URBANÍSTICO

N.º 055

1. DATOS GENERALES

Asunto (marcar con X)	Oficio	Queja	X	Remisión
Radicado (si aplica) 2020RE032243	Fecha de radicado	10/11/2020		
Fecha de visita técnica	23/03/2021			
Barrio, urbanización, vereda o sector	Fontibón			
Dirección del predio	Sector "Falda del Palo"			
Ficha catastral	17840775			
Matrícula inmobiliaria (ver Imagen 1)	020-73419			
Coordenadas geográficas (ver Imagen 2) (Aplica para predios veredales)	Latitud (GD)	Longitud (GD)		
	6° 9'56.11"N	75°22'49.56"W		
Presunto infractor	Alejandra Yaneth Muñoz			
	CC o NIT	1.017.208.332		
	Teléfono	310 503 79 06		
Quejoso (si aplica)	Rafael Antonio Botero Franco			
	CC o NIT	70.950.841		
	Teléfono	311 370 05 61		
Atiende visita	Alejandra Yaneth Muñoz			
	CC o NIT	1.017.208.332		
	Teléfono	310 503 79 06		
Remisor (si aplica)				

